







Рисунок штанги	Обозначение штанги2	Профиль	Тип соединения 1	Тип соединения 2	Диаметр максимальный, при наличии высадки, мм
	90.00.00.008	круг 32	Резьба R32 нар.	Резьба R32 нар.	-
	90.00.00.008-01	круг 32	Резьба R32 нар.	Резьба R32 нар.	-
	90.00.00.008-03	круг 32	Резьба R32 нар.	Резьба R32 нар.	-
	90.00.00.011	круг 32	Резьба R32 нар.	Резьба R32 внутр.	45
	90.00.00.035	круг 32	Конус Ø25 7°	Конус Ø28 4°46'	-
	90.00.00.035-01	круг 32	Конус Ø25 7°	Конус Ø31 4°46'	-









Рисунок штанги	Обозначение штанги2	Профиль	Тип соединения 1	Тип соединения 2	Диаметр максимальный, при наличии высадки, мм
	90.00.00.038	круг 32	Резьба Т32 нар.	Резьба Т32 нар.	-
	90.00.00.039	круг 32	Резьба R32 нар.	Резьба R38 нар.	38
	90.00.00.045-01	круг 38	Резьба Т45 нар.	Резьба Т45 нар.	-
	90.00.00.057	круг 38	Резьба R32 нар.	Резьба R38 нар.	-
	90.00.00.093	круг 38	Резьба Т38 нар.	Резьба Т38 нар.	-
	90.00.00.097	круг 32	Конус Ø21 7°	Конус Ø27 5°	-

Рисунок штанги	Обозначение штанги2	Профиль	Тип соединения 1	Тип соединения 2	Диаметр максимальный, при наливки высадки, мм
	90.00.00.098	круг 38	Резьба R38 нар.	Резьба R38 нар.	-
	90.00.00.100	круг 32	Конус Ø19,8°	Конус Ø25 5°	-