

Рисунок переходника	Обозначение	Резьба	Диаметр D, мм.	Длина L, мм.	Масса, кг.
	ПОУ 00.001М	3-147, Сп165х10х1:6	200	410	65
	ПОУ 00.001М-01	3-152, Сп165х10х1:6	200	410	55
	ПОУ 01.00.001	3-147, Сп165х10х1:6	200	360	46
	ПОУ 02.00.001	3-147, Сп160х10х1:4	200	360	48,7
	ПОУ 05.00.001	3-147, Сп150х10х1:4	180	360	40

Рисунок переходника	Обозначение	Резьба	Диаметр D, мм.	Длина L, мм.	Масса, кг.
	ПОУ 06.00.001	3-147, Сп165х10х1:6	200	460	45
	ПОУ 08.00.001	3-147, Сп160х10х1:4	200	460	65
	ПОУ 08.00.001-01	3-147, Сп160х10х1:4	200	460	64,4
	ПОУ 09.00.001	3-147, Сп160х10х1:4	200	420	47
	ПОУ 09.00.001-01	3-147, Сп167х12х1:6	200	420	46

Рисунок переходника	Обозначение	Резьба	Диаметр D, мм.	Длина L, мм.	Масса, кг.
	ПОУ 10.00.001	3-161, Сп160х10х1:4	200	460	64
	ПОУ 10.00.001-01	3-161, Сп167х12х1:6	200	460	63
	ПОУ 11.00.001	3-147, Сп138х10х1:4	200	350	31
	ПОУ 12.00.001	3-67, 3-66	85	330	9
	ПОУ 13.00.001	3-53, 3-67	85	310	8
	ПОУ 14.00.001	3-53, 3-66	85	250	7,8







Рисунок переходника	Обозначение	Резьба	Диаметр D, мм.	Длина L, мм.	Масса, кг.
 <p>Резьба Сп160х10х1:4</p>	ПОУ 15.00.001	Сп160х10х1:4	200	730	140
 <p>Резьба Сп167х12х1:6</p>	ПОУ 15.00.001-01	Сп167х12х1:6	200	535	120
 <p>Резьба Сп167х12х1:6</p>	ПОУ 15.00.001-02	Сп167х12х1:6	200	530	119
 <p>Резьба 3-147 ГОСТ Р.50864-96</p> <p>Резьба Сп165х10х1:6</p>	ПОУ 16.00.001	3-147, Сп165х10х1:6	200	410	65
 <p>Резьба Сп160х10х1:4</p>	ПОУ 17.00.001	Сп160х10х1:4	193	1017	180
 <p>Резьба 3-66 ГОСТ Р.50864-96</p>	ПОУ 18.00.001	3-66, 3-66	77	200	3,5








Рисунок переходника	Обозначение	Резьба	Диаметр D, мм.	Длина L, мм.	Масса, кг.
	ПОУ 19.00.001	3-122, Сп ВЕСО 4,5 in	152	850	82
	ПОУ 20.00.001	3-161, Сп165х10х1:6	208	460	62
	ПОУ 21.00.001	3-147, Сп165х10х1:6	200	490	71
	ПОУ 22.00.000	3-147, Сп117х10х1:4	203	400	40
	ПОУ 23.00.001	3-50, Сп56х3х1:4	63	190	2,5

Рисунок переходника	Обозначение	Резьба	Диаметр D, мм.	Длина L, мм.	Масса, кг.
	ПОУ 25.00.001	3-161, Сп167x12x1:4	208	460	61
	ПОУ 26.00.001	3-161, Сп165x10x1:6	200	460	59
	ПОУ 26.00.001-01	3-161, Сп165x10x1:6	216	460	73,8
	ПОУ 26.01.001	3-147, Сп165x10x1:6	200	360	40
	ПОУ 26.01.001-01	3-147, Сп165x10x1:6	216	360	49
	ПОУ 27.00.001	3-152, 3-161	208	950	145






Рисунок переходника	Обозначение	Резьба	Диаметр D, мм.	Длина L, мм.	Масса, кг.
	3673.55.50 .002	3-161, Сп165x10x1:6	208	640	87,5
	ПОУ 28.00.001	3-147, Сп167x12x1:4	260	322	81,4
	ПОУ 29.00.001	3-147, Сп167x12x1:6	200	460	63
	ПОУ 30.00.001	3-147, Сп160x10x1:4	200	420	47
	ПОУ 32.00.001	3-140, Сп ВЕСО 6	200	730	121,5







Рисунок переходника	Обозначение	Резьба	Диаметр D, мм.	Длина L, мм.	Масса, кг.
 <p>Резьба Сп ВЕСО 6 Резьба 3-147 ГОСТ Р.50864-96</p>	ПОУ 33.00.001	3-140, Сп ВЕСО 6	194	730	121,5
 <p>Резьба Сп ВЕСО 4,5 in Резьба 3-88 ГОСТ Р.50864-96</p>	ПОУ 34.00.001	3-88, Сп ВЕСО 4,5	165	325	24,8
 <p>Резьба 3-147 ГОСТ Р.50864-96 Резьба Сп167x12x1:4</p>	ПОУ 35.00.001	3-147, Сп167x12x1:4	200	360	43,5
 <p>Резьба Сп167x12x1:4</p>	ПОУ 38.00.001	Сп167x12x1:4 , Сп167x12x1:4	240	320	69,4



Рисунок переходника	Обозначение	Резьба	Диаметр D, мм.	Длина L, мм.	Масса, кг.
	ПОУ 39.00.001	3-147, Сп167х12х1:4	200	320	36
	ПОУ 40.00.001	3-147, Сп102х10х1:6	178	500	38,3