







Рисунок штанги	Обозначение штанги2	Профиль	Тип соединения 1	Тип соединения 2	Диаметр максимальный, при наличии высадки, мм
	7324.4712.20.0 1.001	круг 39	Резьба Т38 нар.	Резьба Т38 внутр.	57
	7325.73061.20. 01	круг 46	Резьба Т45 нар.	Резьба Т45 нар.	-
	7325.7337.30.0 1	круг 46	Резьба Т45 нар.	Резьба Т45 нар.	-
	7325.7715-20	круг 46	Резьба Т45 нар.	Резьба Т45 внутр.	46
	7325.7712.20.0 1.001	круг 46	Резьба Т45 нар.	Резьба Т45 внутр.	46
	7326.5337.30.0 1	круг 52	Резьба Т51 нар.	Резьба Т51 нар.	-







Рисунок штанги	Обозначение штанги2	Профиль	Тип соединения 1	Тип соединения 2	Диаметр максимальный, при наличии высадки, мм
	7326.5337.30.0 1-01	круг 52	Резьба Т51 нар.	Резьба Т51 нар.	-
	90.00.00.001-01	круг 26	Резьба R25 нар.	Резьба R25 нар.	-
	90.00.00.008-02	круг 30	Резьба R32 нар.	Резьба R32 нар.	-
	90.00.00.009	шестигранник S32	Резьба R32 нар.	Резьба R32 нар.	-
	90.00.00.009-01	шестигранник S32	Резьба R32 нар.	Резьба R32 нар.	-
	90.00.00.009-02	круг 34	Резьба R32 нар.	Резьба R32 нар.	-







Рисунок штанги	Обозначение штанги2	Профиль	Тип соединения 1	Тип соединения 2	Диаметр максимальный, при наличии высадки, мм
	90.00.00.010	шестигранник S32	Резьба R32 нар.	Резьба R38 нар.	38
	90.00.00.010-03	круг 34	Резьба R32 нар.	Резьба R38 нар.	38
	90.00.00.013	шестигранник S32	Резьба R32 нар.	Конус Ø25 7°	-
	90.00.00.014	шестигранник S32	Резьба R38 нар.	Конус Ø25 7°	-
	90.00.00.016	шестигранник S32	Резьба R25 нар.	Резьба R38 нар.	38
	90.00.00.023	круг 26	Конус Ø25 7°	Бурт Ø38x108 отв. Ø9,5	38







Рисунок штанги	Обозначение штанги2	Профиль	Тип соединения 1	Тип соединения 2	Диаметр максимальный, при наличии высадки, мм
	90.00.00.025	круг 26	Резьба R25 нар.	Шестигранник 25, отв.Ø9	-
	90.00.00.031	круг 52	Резьба T51 нар.	Резьба T51 внутр.	72
	90.00.00.037	шестигранник S32	Резьба R32 нар.	Резьба R32 нар.	-
	90.00.00.044	шестигранник S38	Резьба R32 нар.	Резьба R38 нар.	-
	90.00.00.045	круг 46	Резьба T45 нар.	Резьба T45 нар.	-
	90.00.00.049	шестигранник S19	Резьба R25 нар.	Конус Ø19 7°	25












Рисунок штанги	Обозначение штанги2	Профиль	Тип соединения 1	Тип соединения 2	Диаметр максимальный, при наличии высадки, мм
	90.00.00.050	шестигранник S32	Конус Ø25 7°	Конус Ø31 4°46'	-
	90.00.00.053	круг 35	Резьба R32 нар.	Резьба R38 нар.	38
	90.00.00.055	шестигранник S32	Резьба R38 нар.	Конус Ø25 11°	38
	90.00.00.067	шестигранник S32	Резьба R32 нар.	Конус Ø31 4°46'	-
	90.00.00.079	шестигранник S32	Резьба R25 нар.	Резьба R32 нар.	-
	90.00.00.084	шестигранник S35	Резьба R32 нар.	Резьба R38 нар.	38

Рисунок штанги	Обозначение штанги2	Профиль	Тип соединения 1	Тип соединения 2	Диаметр максимальный, при наличии высадки, мм
	90.00.00.086	шестигранник S19	Резьба M14 нар.	Ø19	-
	90.00.00.086-01	шестигранник S19	Резьба M14 нар.	Ø19	-
	90.00.00.087	шестигранник S32	Конус Ø25 7°	Конус Ø31 4°46'	-
	90.00.00.108	шестигранник S19	Резьба M14 внутр.	Ø19	-
	90.00.00.110	шестигранник S19	Резьба M14 нар.	Резьба M14 внутр.	-